Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Decreto Lgs. 81/08 Testo Unico e s.m e i.)

# Documento di Valutazione dei Rischi Edifici Scolastici

Revisione del 26/10/2021



I.C. "2° - C. G. Massaia" - Plesso di Gramsci San Giorgio a Cremano

Anno 2021/22

# **INDICE**

<u>INDICE</u>	2,.3
DATI GENERALI	4
PREMESSA	5
OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE	7
VERIFICHE E CERTIFICAZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE	9
ANALISI STRUMENTALI	10
<u>CARTELLE DI RISCHIO</u>	11
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA	12
SOPRALLUOGHI.	12
PREMESSA	13
FATTORI DI RISCHIO	13
Rischio strutturale	15
Fattori ambientali	17
Servizi Igienici Assistenziali	19
Scale	22
Microclima e Illuminazione	24
Videoterminali	26
Impianto Elettrico	29
Impianto di Riscaldamento	31
Rischio Incendio	34
PIANO DI PRONTO SOCCORSO.	
AGENDA DEGLI INTERVENTI PERIODICI.	
PROPOSTA DI PIANO DI ADEGLIAMENTO	40

# 

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# DATI GENERALI

	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'							
<b>Denominazione:</b>	I.C. " II° C.G. MASSAI	I.C. " II° C.G. MASSAIA"						
Indirizzo:	Sede di GRAMSCI : Co	rso Um	berto I	- tel 081/471420	)			
Comune di:	San Giorgio a Cremano							
<b>Ente Proprietario</b>	COMUNE di San Giorg							
Settore:	Istruzione ScolasticaDis	tretto n°	0					
Attività:	Istruzione Scolastica (Sc	cuola de	ll'Infan	zia)				
Datore di lavoro:	D.S.: Prof. VINCENZO	O DE R	ROSA					
	Docenti		20					
	Amministrativi		//					
	Collaboratori Scolastici		4					
	OSA		2					
	Addetti alla refezione		2					
	Supplenti							
	Ex L.S.U.		1					
	Alunni		126					
Popolazione Scolas	stica Totale		155	Disabili	3			
1 opolazione seolas	stica Totale		155	Disabili				
Orario scolastico	Mattina			Pomerig				
	Dalle 8,30 alle	14,00		Dalle 14,00 a				
Persone presenti	PIANO		Ore	Personale	Alun		Disabili	Visitatori
	PIANO TERRA	Matti		10D+ 9 Coll.	126		3	
	Infanzia	Pome	eriggio	10D+ 9 Coll	126		3	
Note/Commenti								

# **PREMESSA**

La valutazione del rischio e gli adempimenti documentali conseguenti (piano di sicurezza aziendale) vengono eseguiti ai sensi della T.U 81/08 e successivi decreti di attuazione.

Il metodo utilizzato per accertare i rischi potenziali presenti nell'Unità Scolastica in oggetto si basa sull'individuazione e localizzazione dei rischi e la conformità dei dispositivi di protezione utilizzati, in relazione alla Normativa vigente.

La valutazione per i rischi comuni alla maggior parte degli ambienti di lavoro interessati da questa indagine è stata effettuata utilizzando un metodo approssimato di tipo semiquantitativo.

I rischi specifici quantificabili, ove riscontrati, sono stati valutati previa misurazione degli indicatori ambientali tipici, utilizzando i metodi e le apparecchiature eventualmente indicate dalle norme vigenti o più comunemente utilizzati in ambito di igiene industriale.

I risultati di questa indagine sono descritti nella presente relazione, comprensiva dei necessari allegati e delle descrizioni delle apparecchiature e delle metodiche utilizzate.

All'interno di questo relazione i termini di seguito indicati, hanno il significato:

- <u>Pericolo</u>: peculiarità o qualità intrinseca di determinati elementi (ad es. materiali, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.
- Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione, nonché entità del danno stesso.
- <u>Valutazione dei rischi</u>: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità
  dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalla probabilità del
  verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

La probabilità di un incidente (P) viene valutata in funzione della situazione osservata, delle modalità con cui si svolgono le operazioni, della frequenza dell'esposizione, dell'anali statistica, in :

- 1.Bassa
- 2. Modesta
- 3. Elevata
- 4. Molto Elevata

L'entità del danno (D) in :

- 1. Lieve infortunio o esposizione con effetti di inabilità rapidamente reversibile
- 2. Medio infortunio o esposizione con effetti di inabilità reversibile
- 3. Grave infortunio o esposizione con effetti di invalidità parziale
- 4. Gravissimo infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità totale

# IL RISCHIO VIENE VALUTATO COME $R = P \times D$

La valutazione numerica del rischio permetterà di definire le priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare, più specificatamente:

R >8	Azioni correttive indilazionabili
$4 \le R \le 8$	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
$2 \le R \le 3$	Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare nel breve – medio termine
R = 1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE

L'obiettivo della valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per migliorare gli standard di sicurezza e di salute dei lavoratori.

Ai fini della valutazione dei rischi gli studenti sono equiparati ai lavoratori in particolare modo nell'analisi dei rischi di tipo collettivo.

Ouesti provvedimenti consistono:

- prevenzione dei rischi professionali;
- informazione dei lavoratori;
- formazione professionale degli stessi;
- organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti stessi;

La valutazione dei rischi viene attuata dal datore di lavoro al fine di predisporre quanto segue:

- identificare i pericoli che sussistono sui luoghi di lavoro;
- valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro;
- controllare se i provvedimenti in atto risultino adeguati;
- stabilire un elenco di priorità;
- dimostrare che tutti i fattori di rischio attinenti all'attività lavorativa sono stati presi in esame per la formulazione di un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi ed ai provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro, ritenuti necessari e attuati, siano tali da c consentire un miglioramento del livello di protezione dei lavoratori, rispetto alle esigenze della sicurezza e salute.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

Nella seguente flow chart viene riassunto il metodo utilizzato per la valutazione:

- 1. Valutazione della struttura
- 2. Raccolta di informazioni (ambiente/lavoratori /esperienze)
- 3. Identificazione dei pericoli
- 4. Identificazione delle persone esposte
- 5. Valutazione dei rischi (Rischio = Probabilità x Magnitudo)
- 6. Eliminazione o riduzione dei rischi
- 7. Pianificazione degli interventi
- 8. Misure di controllo e di efficacia
- 9. Revisione del programma sulla valutazionedei rischi

La scala del rischio viene stilata confrontando lo stato dei luoghi di lavoro, le attrezzature utilizzate, l'organizzazione, le strutture, gli impianti con i seguenti modelli:

- Norme legali
- Norme e orientamenti pubblicati (norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti, ecc.).

# **VERIFICHECERTIFICAZIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE**

Durante i sopralluoghi sono state richieste le Certificazioni tecnico - amministrative in possesso della Scuola ; l'esito è riportato nella seguente tabella:

			VERIF	ICATA
CERTIFICAZIONE	VISIONATA	NON ACQUISITA	Idonea	non idonea
Dichiarazione di conformità dell'impianto alla L.46/'90		V		
Denuncia di messa a terra		V		
Nulla osta tecnico sanitario	$\checkmark$		$\checkmark$	
Registro infortuni	$\checkmark$		$\checkmark$	
Certificato di prevenzione Incendi (CPI)- (NOP)		$\checkmark$		
Destinazione d'uso	$\checkmark$		$\checkmark$	
Approvvigionamento idrico		$\overline{\checkmark}$		
Contratto verifica periodica estintori	<b>7</b>		V	
Consumo energetico aziendale (energy manager)		$\overline{\checkmark}$		
Libretto manutenzione caldaia (copia)		Ø		

# Note:

La documentazione in originale è conservata presso l'Ufficio tecnico Comunale – Settore
 Edilizia Scolastica.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# **ANALISI STRUMENTALI**

Sono state effettuate analisi quali- quantitative degli inquinanti chimico - fisici aero disperdenti unicamente per la presenza di amianto; non ci sono persone esposte a fonti di rumore.

**TAB.2**)

TIPO DI ANALISI	NECESSARIA	NON NECESSARIA	NOTE
Composti organici volatili			
Fibre (Asbesto o altre)	$\overline{\checkmark}$		
Polveri		V	
Rumore		$\square$	
Microonde			

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# **CARTELLE DI RISCHIO**

*MANSIONE	Personale assimilabile alla mansione di <b>Addetto alla segreteria</b>
DESCRIZIONE	Lavoro di ufficio (disbrigo pratiche, elaborazione dati, utilizzo del video terminale, invio e ricezione fax, ecc.)
RISCHI SPECIFICI	Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale
RISCHI COMUNI	Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, rischio incendio.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Nessuno

<sup>\*</sup> Tale mansione non è ricoperta per l'assenza dell'Ufficio di segreteria.

MANSIONE	Collaboratore scolastico
THE STOLE	Presidia il piano facendo attenzione ai movimenti degli alunni; porta comunicazioni,
DESCRIZIONE	circolari, lettere, Pulizia degli ambienti, ecc.
RISCHI SPECIFICI	Microclima, Fattori Ambientali,
	Servizi igienici, scivolamento e cadute, scale, impianto elettrico, impianto di
RISCHI COMUNI	riscaldamento, rischio incendio.
	Mascherine chirurgiche; (e su richiesta specifica del dipendente visiere e guanti)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	Pulizie(guanti, mascherine, scarpe antiscivolo)
INDIVIDUALE	- ,

MANSIONE	Docenti
	Attività didattica (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni)
DESCRIZIONE	
	Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale (informatica)
RISCHI SPECIFICI	
	Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, rischio
RISCHI COMUNI	incendio.
	Mascherine chirurgiche; (Per le maestre dell'Infanzia sono previsti anche visiere e
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	guanti)
INDIVIDUALE	

MANSIONE	Alunni
DESCRIZIONE	Attività didattiche seguite (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni)
RISCHI SPECIFICI	Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminali,
	Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, rischio
RISCHI COMUNI	incendio.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	Mascherine chirurgiche; DAI 6 ANNI IN SU.
INDIVIDUALE	

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

# **DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA**

Il fabbricato che ospita la Scuola dell'Infanzia e la Primaria è situato in Via Corso Umberto I, nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA); l'edificio di proprietà comunale è stato costruito negli anni '60 con le caratteristiche tipologiche relative all'Edilizia Scolastica in base alle norme vigenti all'epoca della sua edificazione. Il fabbricato è caratterizzato da una struttura portante mista in muratura di tufo e pilastri in c.a. Il prospetto del piano terra è stato realizzato con listatura di mattoni in tufo faccia a vista con una piccola zoccolatura in cemento che appare scollata e deteriorata in più punti. Al di sopra del cornicione perimetrale in aggetto, che caratterizza tutti i 4 prospetti dell'edificio, si erge un muretto in listature di mattoni in tufo, anch'esso perimetrale, che funge da parapetto per il solaio di copertura del piano terra. Il plesso scolastico si articola su un lotto di terreno pianeggiante con ampi spazi verdi anteriori al prospetto laterale del fabbricato.

Gli ambienti adibiti a scuola si snodano su un unico livello di piano. Un cancello carrabile ed un ingresso pedonale danno accesso da Via Corso Umberto I all'area di pertinenza della scuola. Tale area, perimetrale all'edificio, è delimitata da muretti bassi su cui poggiano inferriate che isolano e proteggono l'edificio dal contesto circostante.

L'ingresso principale è ubicato all'interno dell'area di pertinenza e posto decentrato nel prospetto principale che affaccia un'area di pertinenza esclusiva della scuola. L'edificio è costituito da tre ingressi che si aprono nel fronte principale che consentono un rapido deflusso degli utenti (personale in servizio e alunni) in caso di pericolo nell'area di pertinenza da cui poi si dirigono nell'area di raccolta situata dinanzi al fronte posteriore del fabbricato.

Inoltre vi sono altre tre uscite che le sezioni D ed E utilizzano durante le prove di evacuazione, e che consentono un rapido deflusso degli alunni verso l'esterno.

Il fabbricato che ospita la scuola dell'infanzia, ha una articolazione planimetrica complessa, sviluppato intorno a tre cortili interni di dimensioni molto diverse tra loro ( due piccoli ed uno ampio).

Nell'edificio troviamo: 9 locali adibiti ad aule, 2 Laboratori, 2refettori, 2 locali ampi per i servizi igienici, medicheria.

Una parte dell'edificio è utilizzata dal ente comunale, attualmente chiusa e non accessibile dai locali della scuola, risulta separata da essa da porte in alluminio e vetro chiuse e schermate. Nel plesso non vi è in dotazione la palestra per cui gli alunni devono trasferirsi altrove per svolgere attività ginniche accompagnati dai docenti.

# **SOPRALLUOGHI**

I sopralluoghi al plesso scolastico sono stati ripetuti a settembre 2021, durante le visite il tecnico R.S.P.P. è stato accompagnato dal personale in servizio ed ha visionato tutti i locali della scuola, ha

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

avuto colloqui con il personale ATA e con gli altri docenti in servizio, raccogliendo informazioni

utili inerenti l'organizzazione della scuola, le condizioni di sicurezza, eventuali procedure e aspetti

di sicurezza generali.

Nel corso dei sopralluoghi si è preso nota di ogni probabile fonte del rischio all'interno ed

all'esterno della struttura; inoltre sono state effettuate delle verifiche sui presidi antincendio

(sicurezza attiva e passiva) descritte in seguito.

**PREMESSA** 

Le schede riportate sono riepilogative dello stato di fatto riscontrato durante i sopralluoghi. Sono

schede riepilogative per gruppi omogenei di ambienti, strutture, attrezzature e impianti presenti

nell'edificio considerato (servizi igienici, scale ambienti di lavoro, ecc.).

Quando nelle schede sono contrassegnate caratteristiche opposte (secondo esodo/contro esodo;

buone/non buone; presenti/assenti; idoneo/non idoneo) significa che esse sono state riscontrate

entrambe all'interno del gruppo omogeneo preso in considerazione (scale, ambienti di lavoro,

impianti, videoterminali, ecc.). Eventuali particolari non evidenziabili nelle schede vengono riportati

nella sezione "NOTE".

**FATTORI DI RISCHIO** 

Dall'analisi della situazione osservata si sono riscontrati i seguenti fattori di rischio:

Rischio strutturale e relativo alle aree verdi nel plesso.

RISCHIO BIOLOGICO: è stato elaborato a parte il DVR ANTICOVID-19

Fattori Ambientali

Servizi Igienici

Scale

Arredi

Microclima –Illuminazione

Videoterminali

Impianto Elettrico

Impianto di Riscaldamento

Rischio Incendio

13

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# RISCHIO STRUTTURALE

Causa del rischio: caduta di calcinacci dai cornicioni, sfarinamento dello strato di pittura, inciampi e cadute per assenza di chiusini ecc. mancata pulizia delle aree verdi.

**Tipo di rischio**: fratture, ferite, tagli, abrasioni, patologie irritative e allergiche dell'apparato respiratorio, disagio olfattivo.

#### Misure di mitigazione del rischio

Il sopralluogo sul fabbricato non ha evidenziato uno stato precario dell'intonaco esterno. Inoltre il parapetto del piano di copertura del fabbricato risulta in discrete condizioni di conservazione, caratterizzato da una listatura di mattoni in tufo con stilatura dei giunti in discrete condizioni. Il manto impermeabilizzante sul solaio di copertura sembra essere in discrete condizioni e non si riscontrano all'interno infiltrazioni o gocciolamenti nei locali adibiti a classi. Il frontalino dei cornicioni mostra chiazze di umidità dovute al dilavamento dell'acqua piovana che dalle lamie scivola sui frontalini stessi. Non vi sono ancora segni di distacco dell'intonaco, ma per evitare che ciò accade sarebbe opportuno prevedere la manutenzione ordinaria dei cornicioni e la pitturazione dei frontalini. Infine è opportuno segnalare che la piccola zoccolatura in cemento presente sul fronte principale e su quelli laterali risulta fessurata, lesionata con la crescita di erbe infestanti nella connessione tra il gradino perimetrale e la parete verticale. Ciò può causare un progressivo incremento dello scollamento tra il gradino e la parete verticale con conseguenti infiltrazioni di acque piovane che aggravano il fenomeno di deterioramento già in atto. E' necessario effettuare un intervento immediato di eliminazione delle erbe infestanti, il ripristino dell'intonaco e la collocazione di una zoccolatura più adeguata, anche a livello dimensionale. Risulta necessaria la manutenzione costante del verde con la potatura degli alberi e pulizia delle aiuole. Bisogna mettere in sicurezza i percorsi esterni sui marciapiedi e nel giardino, eliminando pericoli di inciampo e cadute per assenza di chiusini sui pozzetti disseminati negli spazi aperti (Enel e MAT).

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

# **SITUAZIONE OSSERVATA:**

<u>Prospetti esterni</u>					
RIVESTIMENTO	<ul><li>✓ Muratura di tufo listata</li><li>☐ Marmo</li><li>☐ Gres</li><li>☐ Intonaco civile</li></ul>	☐ Legno ☐ Cemento Lisciato ☐ Cemento non lisciato ☐ Altro			
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	☐ Buone ☑ Discrete ☐Non buone	☐ Presenza di sconnessioni ☐ Presenza di lesioni ☐ Polveroso			
CORNICIONI	<ul><li>✓ Intonacati al civile</li><li>☐ Intonacati al rustico</li><li>✓ Pitturate</li></ul>	☐ Pittura lavabile ☐ Presenza di umidità ☑Colore Chiaro			
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	□Buone □ Discrete ☑ Non buone	☐ Presenza di efflorescenze saline ☐ Altro			
ZOCCOLATURA	☐ Marmo ☐ Pietra lavica ☑ Cemento	Colore : Chiaro			
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	☐ Buone ☐ Discrete ☑ Non buone	☑ Presenza di erbe infestanti ☑Presenza di umidità □			
TINTEGGIATURA	☐ Intonacate al civile ☐ Intonacato al rustico ☑ Frontalini pitturati	☐ Pittura lavabile ☐ <b>Presenza di macchie di umidità</b> ☐ Colore Chiaro			
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	☐ Buone ☑ Discrete ☐ Non buone	☑ Presenza di chiazze saline ☑Presenza di umidità ☐ Altro			
PORTE ESTERNE□ Legno □ Alluminio e bakelite ☑ Alluminio e vetro					
SENSO DI APERTURA ☑ Secondo esodo ☐ Contrario all'esodo					
MANIGLIONE ANTIPANICO $\boxtimes$ Si $\square$ No					
LARGHEZZA totale 2,20 m					

NOTE: Verificare i chiusini dei pozzetti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
PROBABILITA'	Modesta	2	
ENTITA' DEL DANNO	Medio	2	
RISCHIO P x D 4			

# Misure per la mitigazione del rischio

- Verificare i chiusini dei pozzetti.
- Verifica delle condizioni dello strato di intonaco dei cornicioni e dei frontalini.
- Verifica della guaina di impermeabilizzazione sul terrazzo di copertura dell'edificio.

# Aree verdi esterne

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

Le aree verdi che circondano il plesso presentano una serie di problematiche che richiedono interventi da realizzare in tempi brevi.

- Manutenzione e potatura periodica degli alberi e pulizia delle aiuole.
- Ripristino dei lampioni dei viali di ingresso alla scuola o in alternative una soluzione che permetta visibilità all'esterno della scuola nelle ore pomeridiane.

# **FATTORI AMBIENTALI**

**Tipo di rischio:** affaticamento visivo, patologie da stress, patologie irritative e allergiche dell'apparato respiratorio, disagio olfattivo.

#### Misure generali di mitigazione del rischio

L'indagine sugli ambienti di lavoro riguarda i locali utilizzati dai lavoratori; in particolare vengono prese in considerazione le caratteristiche relative alla superficie, alle dimensioni delle postazioni di lavoro, alla cubatura degli ambienti. Inoltre viene analizzato lo stato di manutenzione e di pulizia dei locali, l'aerazione, il tipo e le condizioni del pavimento delle pareti e del soffitto. Gli spazi lavorativi devono essere tali da garantire ad ogni lavoratore facilità di movimento. Ad ogni dipendente deve essere assicurata; una superficie di 2 m²; una cubatura di 10 m³ al lordo dell'arredo e delle attrezzature di lavoro. L'altezza minima dei locali deve essere pari a 3 m conteggiando come limite di altezza anche un'eventuale controsoffittatura. Qualora ciò non fosse possibile si può ricorrere alla richiesta di una deroga all'art. 6 del D.P.R. n° 303/56 purché venga assicurata un'aerazione sufficiente ed un'altezza non inferiore ai 2,70 m. Lo stato di manutenzione di pareti e, soffitto e pavimenti occorre che sia buono e si deve provvedereche questo stato permanga nel tempo.

Condizioni igieniche sufficienti vanno costantemente mantenute e le operazioni di pulizia devono essere facilitate dalle caratteristiche delle superfici stesse. L'aerazione va garantita con una ventilazione naturale oppure con una ventilazione forzata. Un sistema di ventilazione forzata deve assicurare ad ogni persona un ricambio d'aria pari a 30 m³/h di aria.

A causa della pandemia sono stati ridefiniti gli spazi e i mq disponibili, nelle aule della scuola dell'infanzia sono stati ridefiniti i gruppi classe riducendo il numero dei bambini e rendendo tali gruppi fissi, con regole di tutela della salute ben descritte negli specifici protocolli del CTS e ripresi dalle disposizioni interne e riportati nel DVR Anticovid.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# **SITUAZIONE OSSERVATA: Piano Terra**

SCHEDA AMBIENTI DI LAVORO Scuola dell'infanzia - Aule, corridoi					
	Scuola dell'illializia - Aule, collid	OI .			
PAVIMENTO	☐ Ceramica ☐ Marmo ☐ Gres ☐ Materiale Plastico	☐ Legno ☐ Cemento Lisciato ☐ Cemento non lisciato ☐ Moquette			
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	☑ Buone □ Discrete □Non buone	☐ Presenza di sconnessioni ☐ Presenza di buche ☐ Polveroso			
PARETI	☐ Intonacate al civile ☐ Intonacato al rustico ☑ Pitturate	☐ Pittura lavabile ☐ Presenza di umidità ☑ Colore Chiaro			
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	☑ Buone □ Discrete □Non buone	☐ Presenza di lesioni ☐ Creano polvere ☐ Altro			
SOFFITTI	☐ Intonacate al civile ☐ Controsoffittatura ☑ Pitturati	Colore: Chiaro			
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	☑ Buone □ Discrete □Non buone	✓ Presenza di lesioni capillari ✓Presenza di umidità ☐ Altro			
PORTE INTERNE	□ Legno  Alluminio e bakelite  Ferro  PORTE INTERNE				
SENSO DI APERTURA	☑ Secondo esodo□ Contrario all'esodo				
PORTE ESTERNE□ Legno□ Allum	inio e bakelite☑ Alluminio e vetro				
SENSO DI APERTURA☑ Secondo esodo□ Contrario all'esodo					
MANIGLIONE ANTIPANICO☑ Si□ No					
LARGHEZZAtotale 2,20 m					

NOTE: Presenza di lesioni capillari aule n° 9,10,11.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
PROBABILITA' Modesta 2					
ENTITA' DEL DANNO Medio 2					
RISCHIO P xD 4					

# Misure per la mitigazione del rischio

- Ripristino intonaco e strato di pittura delle aule n° 9,10,11.
- Pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali a inizio e fine turno di lavoro
- Mantenere costante la aereazione delle aule per almeno 15min/ora di lezione

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

**SERVIZI IGIENICI - ASSISTENZIALI** 

Tipo di rischio: infezioni, malattie senza postumi.

Misure generali di prevenzione e protezione

In prossimità dei luoghi di lavoro devono essere messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici.

Tali servizi igienici vanno dotati di :

• Mezzi detergenti

• Mezzi per asciugarsi.

Deve essere presente una ventilazione naturale e laddove non fosse possibile fornirla, occorre

installare un sistema di ventilazione meccanica.

Le condizioni igieniche vanno costantemente mantenute buone attraverso delle pulizie a scadenza

fissata.

**DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI** 

SCUOLA DELL'INFANZIA

I servizi per gli alunni, nei pressi della sezione A, coprono una superficie di 13,00 mq constano di antibagno comune e di tre w.c. Le dimensioni dei sanitari sono consone all'età degli alunni. La

pavimentazione è adeguata, gli scarichi sono da verificare, lo stato di conservazione delle mattonelle

del rivestimento è da controllare per evitare distacchi e cadute.

• Piastrellati fino ad altezza di 2,20 m

• Aerazione naturale.

• Sono dotati di lavabo, vaso, materiale per detergersi ed asciugarsi.

• Gli infissi sono con apertura a vasistas e a battente.

I servizi per gli alunni, nei pressi della sezione D, coprono una superficie di 15,00 mq constano di

antibagno comune e di tre w.c. Le dimensioni dei sanitari sono consone all'età degli alunni. La

pavimentazione è adeguata, gli scarichi sono da verificare, lo stato di conservazione delle mattonelle

del rivestimento è da controllare per evitare distacchi e cadute.

• Piastrellati fino ad altezza di 2,20 m

• Aerazione naturale.

• Sono dotati di lavabo, vaso, materiale per detergersi ed asciugarsi.

• Gli infissi sono con apertura a vasistas e a battente.

I servizi per il personale sono ubicati tra il refettorio e il laboratorio (aula 11) coprono una superficie

di 12,00 mq, divisi in tre box con aperture indipendenti.

• Piastrellato fino ad altezza di 2,20 m

• Aerazione naturale.

• Dotato di lavabo, vaso, materiale per detergersi ed asciugarsi.

18

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

• Gli infissi sono con apertura a vasistas e a battente

# SITUAZIONE OSSERVATA

SCHEDA LOCALI W.C				
	Scuola dell'Infanzia			
	☑ Ceramica	□ Legno		
PAVIMENTO	☐ Marmo	☐Cemento Lisciato		
	□Gres	☐ Cemento non lisciato		
	☐Materiale Plastico	☐ Moquette		
CONDIZIONI D'USO E	☑Buone	☐ Presenza di sconnessioni		
MANUTENZIONE	□Discrete	☐ Presenza di buche		
	□Non buone	☐ Polveroso		
	☐ Intonacate al civile	☐ Pittura lavabile		
PARETI	☐ Intonacato al rustico	☐ Presenza di umidità		
	☑ Piastrellate e intonacate	☐ Distacco di alcune mattonelle		
	□Buone	□Presenza di lesioni		
CONDIZIONI D'USO E	☑Discrete	□Creano polvere		
MANUTENZIONE	□Non buone	☐ Altro		
	☐ Intonacate al civile			
SOFFITTI	☐ Controsoffittatura	Colore: Chiaro		
	☑Pitturati			
	□Buone	☐ Presenza di lesioni		
CONDIZIONI D'USO E	☑ Discrete	☐ Presenza di umidità		
MANUTENZIONE	□Non buone	☐ Altro		
PORTE INTERNE	☐ Legno☑Alluminio e bakelite☐ Ferro	)		
SENSO DI APERTURA	☐Secondo esodo ☐ Contrario all'esodo			
INFISSIESTERNI □Legno□ Ferro e vetro☑ Alluminio e vetro				
Elegio I dio e veno I mannino e veno				
SENSO DI APERTURA□ Battente☑ Vasistas				
DELIGO DI ILI DICTORI LE DICCINCE VIDIOLIO				
I ADGUE77A0 60 m ad 1 50 m				
LARGHEZZA0,60 m ed 1,50 m				

NOTE: Verifica impianto idrico( sifoni, tubature di carico e scarico dei w.c.)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
PROBABILITA' Modesta 2				
ENTITA' DEL DANNO Medio 2				
RISCHIO	P xD	4		

#### Misure indilazionabili

• Manutenzione dell'impianto idrico sanitario.

# Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

• Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei locali e dotare i servizi di distributori per il sapone liquido e di salviette.

Aereazione costante di tutti i locali w.c. lasciando SEMPRE le finestre aperte durante le lezioni

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

SCHEDA LOCALI W.C				
Servizi per il personale				
PAVIMENTO	☑ Ceramica □ Marmo □Gres □Materiale Plastico	☐ Legno ☐ Cemento Lisciato ☐ Cemento non lisciato ☐ Moquette		
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	☑Buone □Discrete □Non buone	☐ Presenza di sconnessioni ☐ Presenza di buche ☐ Polveroso		
PARETI	☐ Intonacate al civile ☐ Intonacato al rustico ☑ Piastrellate e intonacate	☐ Pittura lavabile ☑ Presenza di umidità ☑Colore Chiaro		
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	☑Buone □Discrete □Non buone	☐ Presenza di lesioni ☐ Creano polvere ☐ Altro		
SOFFITTI	☐ Intonacate al civile ☐ Controsoffittatura ☑Pitturati	Colore: Chiaro		
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	□Buone ☑ Discrete □Non buone	☐ Presenza di lesioni ☐ Presenza di umidità ☐ Altro		
PORTE INTERNE ☐ Legno ☑ Alluminio e bakelite ☐ Ferro				
SENSO DI APERTURA □ Secondo esodo ☑ Contrario all'esodo				
INFISSIESTERNI□Legno□ Ferro e vetro☑Alluminio e vetro				
SENSO DI APERTURA□Battente⊡Vasistas				
LARGHEZZA0,60 m ed 1,50 m				

NOTE: Verifica impianto idrico( sifoni, tubature di carico e scarico dei w.c.)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
PROBABILITA' Modesta 2				
ENTITA' DEL DANNO	2			
RISCHIO	P xD	4		

#### Misure indilazionabili

• Manutenzione dell'impianto idrico sanitario.

# Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei locali e dotare i servizi di distributori per il sapone liquido e di salviette.
- Aereazione costante di tutti i locali w.c. lasciando SEMPRE le finestre aperte durante le lezioni

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

#### **SCALE**

Tipo di rischio: contusioni, fratture a causa di cadute.

#### Premessa

Le scale fisse a gradini è opportuno che siano dotate di:

- Sistema antisdrucciolo
- Almeno un corrimano anche se delimitate da pareti.

I gradini devono essere realizzati con alzata, pedata, larghezza dimensionati a regola d'arte:

Alzata⇒altezza massima inferiore ai 20 cm

Pedata⇒larghezza minima superiore a 30 cm

Larghezza⇒almeno uguale ad 110 cm

Le <u>scale mobili</u> devono essere provviste:

- Di pioli antisdrucciolevoli
- Di sistema di trattenuta
- Di montanti dotati di sistema antiscivolo.

L'altezza massima della scala deve essere pari a 5 metri; in caso contrario si possono preferire all'atto dell'acquisto, scale che terminano con montanti prolungati di 60 –70 cm in modo che il corpo trovi un appoggio ed un maggior equilibrio.

Se invece si utilizzano <u>scale portatili da appoggio</u> è buona norma agganciarle ad un sostegno ben saldato.

In tutti i casi va effettuato un <u>controllo periodico</u> per individuare eventuali deformità, rotture localizzate nelle saldature tra pioli e montante, possibili ossidazioni. L'attività di controllo deve essere effettuata in collaborazione con i lavoratori, chiedendo di essere avvisati ogniqualvolta vengono ravvisate anomalie.

Le scale portatili non sono soggette ad omologazione, ma qualora occorresse acquistarle, è preferibile scegliere quelle munite di attestazione di sicurezza dell'ISPESL oppure scale dotate di marchio apposto dal costruttore, che certifica la rispondenza alla norma UNI EN 131.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# **SITUAZIONE OSSERVATA**

GRADINO DI INVITO TRA ESTERNO ED INTERNO			
IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA	□ Si	⊠No	
STRUTTURA	☑Cemento Armato	□Ferro	
	□Muratura	□ Legno	
LIVELLI COLLEGATI	Piano Terra –spazi esterni		
DESTINAZIONE D'USO	☐Scala Accesso Principale	☐ Scala antincendio	
	☐ Scala Secondaria	☐ Altro	
CORRIMANO	□ Presente □ Assente Altezza:		
RINGHIERA	☐ Presente ☐ Assente * Altezza:		
	Non necessari poiché vi è un solo scalino da 12 cm di alzata		
DIMENSIONI	Lunghezza perimetrale Alzata cm 12 Pedata cm 1,00 m		
RIVESTIMENTO GRADINI	☐ Non rivestiti	☐ Mattonelle gres	
	☑ Mattonelle di cemento	☐ Ceramica	
	□ Legno □ Materiale Plastico		
SISTEMA ANTISDRUCCIOLO	□Presente ☑Assente (non	☐ Buone Condizioni	
	necessario)	☐ Cattive Condizioni	
SEGNALETICA DI EMERGENZA	□Presente ☑Assente □ Idonea		
	☐ Non Idonea		
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	☐ Presente ☑ Assente	☐ Sufficiente	
ESTERNA		☐ Non Sufficiente	

NOTE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
PROBABILITA' Bassa 1				
ENTITA' DEL DANNO Lieve 1				
RISCHIO	P xD	1		

# Norme comportamentali

- Mantenere una segnaletica adeguata (D. Lgs. 493/96).
- Pulizia costante del gradino di invito al fabbricato.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

#### **MICROCLIMA ED ILLUMINAZIONE**

*Tipo di rischio:* alterazioni delle funzioni fisiologiche con ripercussioni sulle capacità lavorative; stress termico, affaticamento visivo.

#### **Premessa**

Le condizioni microclimatiche sia invernali che estive dei locali di lavoro devono garantire il benessere termico.

I parametri da considerare per una corretta valutazione del microclima sono:

**Temperatura** 

Umidità

Illuminazione

Ventilazione

Irraggiamento Termico

Tab. A – Valori microclimatici consigliati

1 do: 71 V dioti inicioenniaciei consignati							
Tipo di Attività Fisica	Tempo	eratura A C°	mbiente	Ţ	Jmidità aria %	a	Velocità dell'aria m/sec.
	Min.	Ottima	Max.	Min.	Ottima	Max.	Max.
Lavoro di ufficio	20	21	24	40	50	70	0.1
Lavoro manuale in posizione seduta	19	20	24	40	50	70	0.1
Lavoro facile in posizione eretta	17	18	22	40	50	70	0.2

#### **ILLUMINAZIONE**

Nei luoghi di lavoro va assicurata una buona illuminazione naturale. La <u>superficie illuminante</u> deve essere pari a 1/5÷1/8 di quella del pavimento del locale considerato.

Per integrare la luce naturale si può ricorrere ad un sistema di illuminazione artificiale.

Le lampade vanno distribuite in modo uniforme in modo da evitare zone d'ombra e vanno schermate con plafoniere.

Per mantenere sempre in efficienza l'impianto di illuminazione occorre programmare la manutenzione a scadenza fissa. Il programma di manutenzione deve prevedere la pulizia dei corpi illuminanti i l'immediata sostituzione di quelli guasti.

Le esigenze di illuminazione in funzione delle attività svolte sono:

Locali tipo di lavoro	Vecchie disposizioni	Standard Europei
Luoghi di passaggio	20 lux	100 – 200 lux
Lavori di media finezza (illuminamento generale) Ufficio	20 lux	200 – 400 lux
Lavori di media finezza (illuminamento localizzato) Ufficio	100 lux	1000 – 2000 lux

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

#### **SITUAZIONE OSSERVATA: AULE**

ILLUMINAZIONE				
Naturale ☑ si □ no	☑ Finestre □ Oblò □ Lucernari	Schermate □si ☑ no Schermati □ si □no Schermati □si □no		
☐ Legno ☑ Alluminio ☐ Ferro ☐ Altro				
ARTIFICIALE ☑ si ☐ no  □ Lampada incandescente □ Faretti Alogeni □ Lampada Industriali  □ Schermate ☑ si ☐ no Schermate □ si ☐ no Schermate □ si ☐ no				
	AERAZIONE			
NATURALE ☑ si □ no	☑ Finestre □ Oblò	Dimensioni mq Varie Misure		
ARTIFICIALE □ si   ☑ no	☐ Ventole ☐ Aspiratori	Note		
MICROCLIMA TERMICO				
<ul> <li>✓ Radiatori in ghisa</li> <li>☐ Pompe di Calore</li> <li>☐ Ventole</li> <li>☐ Stufe</li> </ul>	Alimentati a:  ☑ Gasolio □ GPL □ Corrente Elettrica □ Metano □ Olio Pesante			

NOTE: Serrature delle grate esterne rotte nelle aule n° 9,10, refettorio.

- La scuola è servita da un impianto di riscaldamento centralizzato.
- E' necessario effettuare la manutenzione degli infissi esterni (finestre).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
PROBABILITA' Modesta 2				
ENTITA' DEL DANNO Medio 2				
RISCHIO P xD 4				

#### Misure indilazionabili

- MISURE ANTICOVID Tenere porte e finestre aperte, e arieggiare le aule per almeno 15 min/ora.
- Verifica e manutenzione dei finestroni del refettorio.
- Registrazione degli infissi esistenti.

# Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei corpi scaldanti
- Pulizia periodica delle plafoniere (almeno una volta all'anno)

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

#### **VIDEOTERMINALI**

Tipo di rischio:

*Disturbi visivi:* pesantezza, bruciore e arrossamento oculare, deficit della messa a fuoco, visus annebbiato.

Disturbi posturali: posture incongrue con fenomeni secondari di contrattura muscolare ed affaticamento.

Disturbi psicologici: ansia, nervosismo, irritabilità, depressione ed alterazione dell'umore.

#### Disturbi da raggi e radiazioni

#### Premessa

Misure generali di prevenzione e protezione

- Fornire adeguata informazione e formazione inerente le misure di sicurezza da applicaei
  al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, la protezione degli occhi e
  della vista.
- Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 4 ore consecutive giornaliere (ovvero 20 ore settimanali), dedotte le pause dovute per legge durante l'intero arco della settimana, o comunque esame amnestico da parte del Medico Competente.
- Per gli addetti ai videoterminali, disporre una postazione di lavoro con i seguenti requisiti:
- 1. Piano di lavoro munito di supporto regolabile per documenti
- 2. <u>Postazione di lavoro ergonomica.</u>

Prescrizioni igienico - ambientali (CEE nº 90/270)

- Miglioramento dell'illuminazione generale e specifica atta a garantire un contrasto appropriato tra schermo ed ambiente, tenendo conto del numero di ore giornaliere e del tipo di elaborazione;
- L'elaboratore deve essere dotato di software adeguato alle mansioni da svolgere.

# Interventi di prevenzione e mezzi di protezione individuale:

#### **SCHERMO**

Gli schermi delle unità VDT devono essere realizzati in modo da evitare riflessi anche mediante impiego di filtri addizionali in vetro ottico.

I filtri devono essere muniti di doppio film protettivo (coating) e con effetto barriera alle radiazione elettromagnetiche pari all'80% in uno spettro di energia emessa da 0 a 20 KeV, e alle radiazioni a bassa frequenza VLF e ELF.

# **POSTO DI LAVORO**

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

La tastiera deve essere posizionata sul piano in modo da consentire che le braccia dell'operatore siano parallele al pavimento e l'angolo avambraccio – braccio sia compreso tra i 70° e i 90°; lo schermo deve essere collocato a circa 90 – 110 cm da terra ( distanza pavimento - centro video) e ad una distanza tra 35 e 60 cm dal viso del lavoratore.

Se richiesto dal lavoratore, il poggiapiedi deve avere in media dimensioni minime di 40x30 cm, con inclinazione regolabile ed altezza variabile fino a 15 cm.

### **ILLUMINAZIONE**

L'illuminazione artificiale deve essere idonea, per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose, alla natura del lavoro; può essere assicurata un'illuminazione localizzatada integrarsi con quella generale.

L'illuminazione generale del posto di lavoro da garantire è compresa tra 300 e 400 lux, lla luminanza tra schermo, documento, fondo e tavolo deve essere compresa nei seguenti limiti: Schermo – foglio 1:3 (max 1:10); schermo – tavolo 1:5; schermo – fondo 1:15; foglio – fondo 1:1.

# **SITUAZIONE OSSERVATA**

**Aula Multi mediale**: la scuola è dotata di un laboratorio di informatica dotato di 11 postazioni video terminali, schermi di protezione e di attrezzature ergonomiche.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
PROBABILITA' Bassa 1				
ENTITA' DEL DANNO Lieve 1				
RISCHIO P xD 1				

#### Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- MISURE ANTICOVID: Disinfezione di tutte le postazioni con terminali compresi (tastiere, mouse, stampanti).
- Formazione ed informazione degli utenti sui rischi connessi all'utilizzo dei video terminali.
- Dotare le postazioni di leggio e di poggiapiedi (su richiesta).
- Dotare le postazioni che ne sono prive di illuminazione localizzata.
- L'illuminazione naturale ed artificiale deve essere di tipo schermata.
- Mantenere costante lo standard qualitativo relativo alle misure generali di prevenzione e protezione.
- Tutti i VDT sono utilizzati per un tempo inferiore alle 20 ore settimanali; le disposizioni date ai lavoratori prevedono che non vengano mai usati per più di 3 ore /giorno consecutive.
- Adeguare le postazioni VDT ai requisiti di ergonomicità (vedi **Premessa** "*Misure generali di prevenzione e protezione*" e schede).

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

• Ove presenti LIM e VIDEOPROIETTORE, verificare il corretto collegamento dei cavi elettrici e la stabilità di fissaggio alla parete di tutti i componenti sospesi.

#### **ARREDI**

La tipologia degli arredi è quella tradizionale per quanto concerne sedie e banchi, che comunque mantengono un discreto standard qualitativo e rispettano le norme vigenti e le caratteristiche ignifughe richieste.

I laboratori di informatica, dispongono di sedute ergonomiche (regolabili ed orientabili) con un corretto rapporto tra altezza di seduta e piano d'appoggio dei VDT.

Mancano i poggiapiedi, le schermature dei video e l'illuminazione localizzata ma sono forniti in genere su specifica richiesta dei dipendenti.

Gli armadi presenti negli spazi comuni e le scaffalature varie NON RISULTANO ANCORATI alle pareti (come dovrebbero con staffe ad elle) quindi risulta necessario provvedere al loro fissaggio alle pareti di appoggio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Modesta	2
ENTITA' DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P xD	4

# **Misure Urgenti**

- MISURE ANTICOVID: Mantenere la distanza tra i banchi costante laddove possibile.
- Fissaggio degli arredi ( armadi e scaffalature) alle pareti.
- Ove presenti LIM e VIDEOPROIETTORE, verificare il corretto collegamento dei cavi elettrici e la stabilità di fissaggio alla parete di tutti i componenti sospesi

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

#### **IMPIANTO ELETTRICO**

#### Tipo di Rischio

I rischi da corrente per il lavoratore dipendono da:

- 1. Intensità della corrente elettrica
- 2. Resistenza elettrica del corpo umano
- 3. Tensione della corrente elettrica
- 4. Frequenza della corrente elettrica
- 5. Tempo di contatto
- 6. Tragitto della corrente elettrica
- 1.1 Pericolo: -corrente alternata maggiore di 30 mA;
  - corrente continua maggiore di 60 mA;
- 1.2Morte: corrente alternata maggiore di 60 mA;
  - corrente continua maggiore di 120 mA;
     (a parità di voltaggio la corrente alternata ha una pericolosità di circa il doppio di quella continua);
- 2. La resistenza elettrica di un corpo dipende da:
  - fattore biologico (mezzo interno: 600 800 Ohms e cute: variabile);
  - fattore físico (pressione durata del contatto, estensione);
  - natura del contatto con la terra ( condizioni del suolo: asciutto, bagnato, tipo di calzatura);
- 3.- Per la bassa tensione la corrente alternata è più pericolosa della continua;
  - per l'alta tensione la corrente alternata e quella continua hanno la medesima pericolosità;
- 4. Gli effetti della corrente diminuiscono con l'aumentare della frequenza.:
  - con frequenze inferiori a 50 Hz si hanno danni;
  - con frequenze tra 50 e 10<sup>5</sup> Hz si hanno lievi danni;
  - con frequenze maggiori di 10<sup>5</sup> Hz non si hanno danni;
  - da 20.000 hz in poi si ha solo l'effetto termico;
  - 5. Tempo di contatto breve :- fibrillazione muscolare

Tempo di contatto lungo: - tetanizzazione dei muscoli respiratori e ustioni;

6. Tragitto più pericoloso: - cuore e centri bulbari;

Punti di contatto più pericolosi.

- mano destra e mano sinistra;
- mano e piede;
- testa e piede;

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# **SITUAZIONE OSSERVATA**

ELETTRICO				
DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO				
Certificato di conformità Legge 46/90		□Visionata☑Non Visionata		
Progetto	ssita   Non Necessita	□Visionata☑ Non Visionata		
CA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO			
Tipologia	☑Sottotraccia☑In canaline esterne□In t			
Alimentazione	☐Cabina elettrica☑Monofase 220 volt☐Trifase 380 volt			
Adeguato	□Si☑ No	Altro		
In fase di adeguamento	□Si☑No	Altro		
Parzialmente adeguato	☐ Si☑ No			
	DISPOSITIVI DI PROTEZION			
QUADRO ELETTRICO	IMPIANTO DI TERRA	SCARICHEATMOSFERICHE		
Generale ✓ Si ☐ No				
Di Settore⊠Si□ No				
Utenze Comandate⊠ Si□ No				
Chiuso Sottochiave☑ Si□ No	Presente☑ Si□ No	Presente⊠ Si□No		
Protezione contro	Pozzetti Segnalati⊠ Si□ No	Non Necessita□		
i contatti diretti	Pozzetti Ispezionabili☑ Si□ No			
Protezione contro				
i contatti indiretti				
Protezione sovracorrenti				
e corto circuiti				
Protezione termica☑ Si□ No				
R	REGISTRO / SCHEDE VERIFIC	CHE		
Presente□	Non Presente ✓	Tecnico  ☐ Interno ☐ Esterno		

NOTE : L'impianto necessita di verifica e di certificazione di conformità.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
PROBABILITA' Elevata 3			
ENTITA' DEL DANNO	Grave	3	
RISCHIO	P xD	9	

# Misure indilazionabili

- Manutenzione del citofono.
- Verifica dell'impianto e certificazione L.46/90 e s. m. e integrazioni.
- Sostituzione dei neon non funzionanti.

# Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Richiedere verifiche periodiche (biennali) all'ASL competente per l'Impianto di Terra
- Denuncia all'ISPESL (qualora non fosse stata effettuata)
- Predisporre Registro/Schede per annotate le verifiche e la manutenzione effettuata.
- Nei pressi di ogni quadro elettrico deve essere posta una segnaletica indicante il divieto di spegnere eventuali incendi con acqua o estintori a schiuma.
- Manutenzione costante sugli interruttori e le prese.

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

### **IMPIANTO DI RISCALDAMENTO**

**Tipo di Rischio**: Stress termico

ANALISI DEL RISCHIO

**LOCALE CALDAIA** 

Ubicazione

Per quanto riguarda il locale in cui deve essere posto il generatore di calore, è richiesto che almeno una partesia confinante con lo spazio a cielo libero, su intercapedine o su terrapieno.

Le strutture devono possedere caratteristiche REI 120 con il pavimento e la parte inferiore delle pareti impermeabili ai liquidi, con soglie rialzate di almeno 20 cm.

Il locale deve essere alto non meno di 2,50 m ed è richiesto uno spazio libero di 0.6 m intorno al generatore.

L'accesso deve avvenire direttamente da spazio a cielo aperto o da disimpegno. Tale locale non può comunicare con locali destinati ad altro uso. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

Le aperture di aerazione devono essere dimensionate in funzione della potenza termica e della superficie in pianta del locale, rispettando in ogni caso dei valori minimi.

Il deposito di combustibile può essere realizzato all'esterno dell'edificio o al suo interno, interrato o in vista. In ogni caso la capacità massima di ciascun serbatoio non può superare i 15 m<sup>3</sup>, mentre le caratteristiche del locale, le distanze da latri serbatoi, le caratteristiche e la posa in opera di questi sono fissati in relazione alla specifica tipologia di istallazione.

La Circolare del Ministero dell'Interno nº 73/71 fissa, inoltre, le caratteristiche di sicurezza dell'impianto di adduzione del combustibile e i dispositivi di sicurezza da istallare.

#### Adempimenti amministrativi

Sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi gli impianti di produzione dei calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal /h.

Pertanto l'Ente che intende istallare un impianto di produzione di calore, con tali caratteristiche, deve richiedere al Comando Provinciale dei VVFF, competente per territorio, l'esame del progetto dell'impianto e successivamente il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Ottenuto tale certificato, deve,ogni 6 anni richiederne il nuovo.

# Impianto Elettrico

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla Legge n° 186 del 1° marzo '68, e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dalla Legge n°46 del 5 marzo '90 e dalle sue successive integrazioni.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

L'interruttore generale deve essere istallato all'esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore in posizione facilmente raggiungibile e segnalata.

# Mezzi di estinzione degli incendi

In ogni locale ed in prossimità di ogni apparecchio deve essere istallato un estintore di classe 34A 144BC. I mezzi di estinzione incendi devono essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito nei locali.

# Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione o dell'interruttore elettrico generale.

# **SITUAZIONE OSSERVATA**

L'impianto di riscaldamento presente è costituito da corpi scaldanti in ghisa o in alluminio alimentati da una caldaia a gas, collocata in vano destinato a locale caldaia.

I dati raccolti nel sopralluogo sono riportati nella seguente scheda:

GENERATORE TERMICO		
Potenzialità 151,2 KW Termica Kcal/h 167  Potenza Convenzionale 174- 348 KW	Interruttore/Saracinesca di sgancio combustibile Esterno/a <b>Presente</b>	
Caldaia Modello IVAR SUPERAC 150	Devio /Sgancia Esterno/a <b>Presente</b>	
cod Matricola PIN 0085 BLO 280 Alimentato a: Liq. Metano	Interruttore esterno interruzione energia elettrica  Presente	
Capacità cisterna Gasolio //	Pressione di esercizio 5 Atm	
Capacità Serbatoio GPL /2000 litri	Temperatura Max = 100°C	
Impianto ElettricoAdeguato		
Quadro ElettricoAdeguato		
LOCALE	CALDAIA	
Struttura :Muratura in tufo	Aperture di ventilazione	
Spessore: Adeguato	Insufficiente	
Pavimentazione: Adeguata	Grata su porta 1,20x0,30	
Altezza locale: Maggiore di 2,70 m		
Porta di accesso in Ferro Larghezza: 1,00 m	Estintore NO	
Porta dotata di auto chiusura NO	Capacità estinguente da collocare = 9 Kg/Polvere 55A	
Soglia Marmo Altezza : 2, 40 m	233 В-С	
	Data Ultima verifica: //	

NOTE: Manca l'estintore all'interno del locale caldaia.

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

- Poiché l'impianto sviluppa una potenza superiore alle 100.000/h è soggetto al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) da parte del Comando Provinciale dei VVFF (D. M. 16/02/'82 Attività n° 91 " Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.00 kcal/h".
- La manutenzione del locale caldaia è di competenza Comunale, quella relativa alla caldaia è affidata dal Comune a ditta esterna.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Media	2
ENTITA' DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P xD	4

# Misure urgenti per l'impianto ed i corpi scaldanti

- Sostituzione della porta in ferro con porta REI 100/120
- Posizionare un estintore da 9 Kg/Polvere 55A 233 B-C
- Manutenzione dei termosifoni (manopole e funzionamenti parziali)
- Verifica della caldaia

#### Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

#### Disposizioni

- Richiedere il C.P.I. al Comando Provinciale dei VVFF (se non già richiesto)
- Attenersi alle indicazioni generali in materia di sicurezza.
- Disposizione di cartellonistica antincendio adeguata conforme al D.Lgs. 493/96.

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

### **RISCHIO INCENDIO**

Tipo di rischio: ustioni, soffocamento, ematomi o fratture per cadute

Sistemi di protezione attiva:

- Impianti di blocco
- Sistema d'allarme
- Mezzi ed attrezzature antincendio

Sistemi di protezione passiva:

- Vie di fuga
- Luoghi sicuri
- Segnaletica ed illuminazione di emergenza

#### SITUAZIONE OSSERVATA

#### RISCHIO INCENDIO

N° Max di persone 155: N° Alunni 126 N° Docenti 20 N° ATA 4 OSA 2, Refezione 2, LSU 1

(TOTALE n° 155 Persone)

Soggetta al rilascio del C.P.I. ✓ Si No

Poiché non si raggiungono presenze simultanee superiori alle 500 persone non si è resa necessaria l'installazione di un impianto di allarme con altoparlanti e fonte di energia autonoma e indipendente dal resto dell'impianto.

- ⇒Le vie di esodo sono rappresentate dai corridoi che sono sufficientemente larghi per consentire un agevole deflusso degli occupanti l'edificio; le porte delle aule aprono verso l'esodo e immettono direttamente nel corridoio, alcune aule hanno uscita diretta verso l'esterno.
- ⇒Le porte sono in alluminio e bachelite, ad anta unica
- ⇒ La segnaletica delle vie di esodo <u>va integrata</u> disponendo dei cartelli conformi al D.Lgs. 493/96; l'illuminazione di emergenza è presente.
- ⇒All'esterno del prospetto principale è presente un idrante UNI 45/70 cui i VVFF collegheranno la manichetta e lancia antincendio; gli estintori hanno una capacità estinguente pari a 6 Kg polvere 34° 233 BC; tutti gli estintori sono posizionati a parete e muniti di cartello segnaletico.

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

- ⇒Le uscite di sicurezza segnalate sono dotate di maniglione antipanico
- ⇒La scuola rientra nella classificazione di "Tipo 1" (ex D.M 26/08/92) (scuole con numero di presenze contemporanee da 101 ad 300 persone) e per le loro caratteristiche tipologiche già descritte non necessitano di un impianto di allarme con altoparlanti.
- ⇒Ai fini del D.M del 10/03/'98 la scuola viene classificata a rischio di incendio Basso
- ⇒ Gli estintori aventi capacità estinguenti 9 kg. 21 A 113B-C per le attività a rischio di incendio basso coprono una superficie di 200 mq, e per le attività a rischio dì incendio medio coprono una superficie150 mq (vedi Tabella).
- ⇒ Il numero degli alunni è di 18/20, in gruppi costanti.
- ⇒ La scuola è dotata di impianto di diffusione sonora (campanella)
- ⇒Gli UNI 45 interni sono protetti da vetro intero che va assolutamente sostituito con schermatura il plastica a norma.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Modesta	2
ENTITA' DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P xD	4

#### Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Formazione ed informazione sull'utilizzo degli estintori
- Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/96
- Revisione semestrale estintori.
- Predisporre un apposito registro dove vengono annotate: le verifiche degli estintori, dei sistemi di apertura delle porte, dell'illuminazione di emergenza, delle vie di esodo,ecc..
- Attenersi alle norme di esercizio dettate dal D.M 26/08/92 (Piano di Emergenza, prove di Evacuazione, Vie di uscita sgombre da qualsiasi materiale, Divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti, delle aperture, ecc.
- Richiedere il C.P.I. al Comando Provinciale dei VVFF (se non già richiesto)
- Sostituire i vetri degli UNI 45 con idonee schermature in plastica

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# CAPACITA' ESTINGUENTI DEGLI ESTINTORI PER UNITA' DI SUPERFICIE

	Superficie Protetta da un Estintore		
Tipo di Estintore	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
13A 89 BC	100 mq	/	/
21 A 113 BC	150 mq	100mq	/
34 A 144BC	200 mq	150 mq	100mq
55 A 233 BC	250mq	200mq	200mq

# SITUAZIONE RISCONTRATA

RISORSE PER INTERVENTI ANTINCENDIO					
Scuola dell'infanzia	ID Naspri	ID Idranti	ID Estintori	Caratteristiche	Tipo
Spazio Polifunzionale			1	6 kg polvereABC	34A 233 B-C
Refettorio 2			1	6 kg polvereABC	34A 233 B-C
Refettorio2		1Uni 45*			
Atrio Quadro elettrico			1	5 kg CO2	Bioss.Carb.113B
Esterno Sezione B			1	6 kg polvereABC	13A 89 B-C
Esterno sezione B		1Uni 45*			
Corridoio sezione H			1	6 kg polvereAB	34A 233 B-C
Ingresso Esterno		1Uni 70			

Note: \*Sostituire i vetri degli idranti con crash di plastica a norma.

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA		
Scuola dell'infanzia e Primaria	ID Porte REI	Caratteristiche
Piano Terra	Assenti	
	Assenti	
	Assenti	
	Assenti	

SISTEMA DI RILEVAZIONE ALLARME ANTINCENDIO		
Intero Edificio Assente (Rilevatore acustico e di fumi)		
Note:		

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

#### PIANO DI PRONTO SOCCORSO

I parametri presi in considerazione per la preparazione del seguente piano sono stati:

- Tipo di lesione o d'infortunio più grave ipotizzabile nelle condizioni di lavoro;
- Ipotesi di intervento di emergenza per situazioni generiche non direttamente collegate all' attività lavorativa;
- Tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso più vicino e tempo di intervento di mezzi attrezzati di assistenza;
- Ipotesi di interventi in situazioni d'emergenza;

Gli infortuni tipici per il tipo di attività analizzata possono essere:

- Distorsioni
- Ferite lacero contuse
- Contusioni

La scuola è ubicata in Corso Umberto I nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA); il Pronto soccorso più vicino è quello di VILLA BETANIA, sita in VIA ARGINE nel Comune di PONTICELLI a circa 6 km di distanza..

Il Presidio dei V.V.F.F. più vicino è quello del Comune di NAPOLI distante 8 Km circa. La scuola Secondaria di 1°, dispone, nel suo organico, di alcuni docenti con formazione di Primo Soccorso, tali docenti, i cui nominativi sono presenti nel Piano di Emergenza allegato al presente piano, devono però effettuare nuovamente il Corso di Formazione Integrativo in quanto sono trascorsi più di tre anni dal conseguimento degli attestati di Primo Soccorso.

Il tempo per raggiungere il Pronto Soccorso, valutato per un automezzo comune, è di 10/15 minuti circa, tenendo conto di condizioni di traffico non ideali e della posizione della scuola.

Il tempo d'intervento (comprendendo anche quello di allertamento) di un'ambulanza in partenza dal Pronto Soccorso è stato stimato pari a 10/15 minuti.

Il trasferimento di eventuali feriti leggeri al pronto soccorso non presenta particolari problemi sia nel caso sia effettuato con mezzi comuni sia con l'ambulanza.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

All'interno dell'edificio scolastico devono essere conservati pacchetti di medicazione che contengano almeno:

# CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

# ALLEGATO 1 (DM 388/03)

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Il materiale di pronto soccorso deve essere oggetto di segnaletica appropriata. Infine, i numeri telefonici di emergenza (vigili del fuoco, pronto soccorso) scritti su un apposito cartello ben visibile, devono essere affissi in un luogo noto a tutti.Identificare i lavoratori (in numero di due) addetti al pronto soccorso.

#### Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Controllare periodicamente il contenuto della cassetta di Pronto Soccorso ed integrare il contenuto;
- Affiggere i numeri i numeri di pronto intervento nei pressi di ogni apparecchio telefonico;
- Formazione ed informazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso;
- Far vidimare dall'ASL competente il Registro Infortuni.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# AGENDA DEGLI INTERVENTI PERIODICI

INTERVENTO	PERIODICITA'
Verifica della cassetta di pronto soccorso	Mensile
Verificare e mantenere le condizioni igienico- sanitarie dei servizi igienici	Mensile/giornaliera
Verificare la dotazione igienico – sanitaria	Mensile
Revisionare l'efficienza degli estintori	Semestrale
Pulizia plafoniere	Annuale
Richiesta della verifica dell'impianto elettrico di messa a terra alla ASL	Biennale
competente	
Manutenzione periodica di tutte le superfici	Biennale

In seguito alla collocazione di un defibrillatore portatile, si è provveduto a formare due tra gli addetti al Pronto Soccorso, con apposito Corso di formazione di 4 ore.

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

# PROPOSTA DI PIANO DI ADEGUAMENTO

Sono riportati in sintesi le priorità degli adeguamenti da effettuare e che scaturiscono dalla valutazione dei rischi.I tempi di attuazione sono indicati in base alla gravità del rischio riscontrato. Essi vanno specificati in relazione ai tempi necessari per la loro attuazione.

R > 8	Azioni Correttive indilazionabili
4 ≥ R ≤ 8	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
$2 \ge R \le 3$	Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare nel breve – medio termine
R = 1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

# **RISCHIO STRUTTURALE**

Scuola dell'Infanzia: Prospetti Esterni

Misure improrogabili

- Verificare i chiusini dei pozzetti.
- Manutenzione dei cornicioni
- Manutenzione della zoccolatura

 $\mathbf{R} = \mathbf{4}$ 

# **FATTORI AMBIENTALI**

Scuola dell'Infanzia: Aule e corridoi.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- RISPETTARE LE MISURE ANTICOVID per aereazione e distanziamento.
- Verifica della guaina impermeabilizzante sul solaio di copertura. Infiltrazioni nelle aule n°2,6, refettorio 1, e w.c. alunni
- Ripristino intonaco e strato di pittura delle aule nº 9,10,11.

 $\mathbf{R} = \mathbf{4}$ 

# <u>SERVIZI IGIENICI – ASSISTENZIALI</u>

Scuola dell'Infanzia: Servizi A ed D

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei servizi al fine di garantire l'igiene e la pulizia dei locali
- Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei servizi (giornaliera).
- Garantire la presenza di sapone liquido e rotoli di carta asciuganti.
- Garantire aereazione costante con finestre SEMPRE aperte durante le ore di lezione

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

R = 4 Servizi per il personale R = 4

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei servizi al fine di garantire l'igiene e la pulizia dei locali
- Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei servizi (giornaliera).
- Garantire la presenza di sapone liquido e rotoli di carta asciuganti.
- Garantire aereazione costante con finestre SEMPRE aperte durante le ore di lezione.

# **SCALE - Gradino esterno perimetrale**

# Misure Urgenti

- Mantenere pulite le superfici della pavimentazione in cemento.
- Lasciare tale marciapiede sgombro da materiali.

 $\mathbf{R} = \mathbf{1}$ 

# **MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE**

# Scuola dell'Infanzia

 $\mathbf{R} = \mathbf{4}$ 

Misure indilazionabili e per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- MISURE ANTICOVID Tenere porte e finestre aperte, e arieggiare le aule per almeno 15 min/ora.
- E' necessario effettuare la manutenzione degli infissi esterni (finestre). Aule 9,10 e refettorio.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei corpi scaldanti
- Pulizia periodica delle plafoniere (almeno una volta all'anno)

# **VIDEOTERMINALI**

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- MISURE ANTICOVID: Disinfezione di tutte le postazioni con terminali compresi (tastiere, mouse, stampanti).
- Formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi connessi all'utilizzo dei videoterminali
- Dotare le postazioni (su richiesta del lavoratore) di leggio e poggiapiedi.
- Dotare le postazioni che ne sono prive di illuminazione localizzata.
- L'illuminazione naturale ed artificiale deve essere di tipo schermata.
- Controllare che le postazioni mantengano costanti i requisiti di ergonomicità (Vedi

**Premess***a* "Misure generali di prevenzione e protezione")

**ARREDI** 

R = 1

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

# Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- MISURE ANTICOVID: mantenere fissa la posizione dei banchi nelle aule della scuola primaria.
- Fissare gli armadi alle pareti

 $\mathbf{R} = \mathbf{4}$ 

# IMPIANTO ELETTRICO

# Scuola dell'Infanzia e Primaria

R = 9

#### Misure indilazionabili

O Verifica e certificazione dell'impianto conforme alla L 46/90 e succ. modificazioni

# Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Richiedere verifiche periodiche (biennali) all'ASL competente per l'Impianto di Terra
- Denuncia all'ISPESL
- Predisporre Registro/Schede per le annotazionidelle verifiche e la manutenzione effettuata.
- Le prolunghe eventualmente utilizzate devono essere protette contro lo schiacciamento.
- Nei pressi di ogni quadro elettrico deve essere posta una segnaletica indicante il divieto di spegnere eventuali incendi con acqua o estintori a schiuma.

# **IMPIANTO TERMICO**

# Misure urgenti per l'impianto ed i corpi scaldanti

- Sostituzione della porta in ferro con porta REI 100/120
- Posizionare un estintore da 9 Kg/Polvere 55A 233 B-C
- Manutenzione dei termosifoni (manopole e funzionamenti parziali)
- Verifica della caldaia
- Richiedere il C.P.I. al Comando Provinciale dei VVFF (se non già richiesto)
- Attenersi alle indicazioni generali in materia di sicurezza.

R = 4

#### **RISCHIO INCENDIO**

#### Scuola dell'Infanzia

# Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

• Integrazione segnaletica di sicurezza sia antincendio con cartelli segnalatori degli estintori, sia delle vie di fuga.

R = 4

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

# ANALISI DEI COSTI MEDI DA SOSTENERE PER GLI INTERVENTI

Nella determinazione dei prezzi della presente Analisi sono stati adottati i prezzi correnti inseriti nei prezziari ufficiali; per il reperimento di alcuni prezzi non disponibili sono state eseguite delle indagini di mercato interrogando vari fornitori e/o addetti ai lavori.

I prezzi di tutti gli articoli sono riferiti ad opere compiute, complete e rifinite a perfetta regola d'arte in ogni loro parte. Si omette la quantificazione delle opere di adeguamento, poiché tali opere necessitano di progettazione ed esulano da tale contesto. <u>I prezzi vanno aggiornati</u> considerando un incremento percentuale massimo del 15%.

#### FATTORI AMBIENTALI

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

#### TINTEGGIATURA PER INTERNI CON IDROPITTURA

A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile euro/mq 7.00

# UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE INTERNA/ESTERNA DA 12.000 FRIGORIE a norma CEE

Costo unitario 1.200 Euro

Costo unitario d'installazione 250 Euro

# SERVIZI IGIENICI

# Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

#### **DOSATORE**

Fornitura e posa in opera di dosatore per il sapone liquido compreso di carica, completo di gancio di ancoraggio.

Prezzo unitario Euro 13.00

#### ASCIUGATORE ELETTRICO A FOTOCELLULA H3142

Asciugamani con sistema di accensione tramite fotocellula, dotato di sistema di protezione mediante autospegnimento dopo 1 minuto di attività continua\*. Prodotto certificato con rivestimento in plastica autoestinguente.

Prezzo unitario Euro 53.00

#### **ROTOLO**

Fornitura di rotolo monouso a strappo 4 veli

Prezzo unitario Euro 6.50

#### TARGHETTA SEGNALETICA

Segnalare i servizi con targhetta indicante l'utilizzo del locale (D.Lgs. 493/96 –Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO)

Prezzo Euro 7.00

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

#### **MONODOPERA**

Per opera specializzata di manutenzione ordinaria

Euro/h 15.50

#### TINTEGGIATURA PER INTERNI CON IDROPITTURA

A due stratisu pareti e soffitti intonacati a civile Euro 7,00

#### INFISSO PORTE INTERNE IN ALLUMIO E BAKELITE

Infisso con telaio munito di mostra

Prezzo al mq Euro 195.08

# **SCALE**

# Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

# TARGHETTA SEGNALETICA

Segnalare i servizi con targhetta indicante l'utilizzo del locale( D.Lgs. 493/96 –Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO)

Prezzo Euro 10.00

#### **BANDE ANTISCIVOLO**

Fornitura e posa in opera bande adesive – Rotolo da 18 m, larghezza 30 mm.

Prezzo unitario Euro 67,50

# PLAFONIERA DI EMERGENZA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON GRADO DI PROTEZIONE IP 40

Prezzo unitario Euro 110

# MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE

# Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

# **MANODOPERA**

Specializzata per opere di manutenzione ordinaria

Euro/h 15.50

Ordinaria

Euro/h9.00

## **SCHERMATURE INFISSI**

Fornitura e p.o. di elementi schermanti regolabili

Prezzo Euro 60.00

#### **PLAFONIERE**

Fornitura e p.o. corpi illuminanti

Prezzo Euro 110.00

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

#### TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE

Prezzo al mc Euro 325.5

#### **VIDEOTERMINALI**

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

#### ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA POSTAZIONI VIDEOTERMINALI

Fornitura e p.o di lampade da installare nei pressi dei video terminali.

Prezzo unitario Euro 22,00

#### IMPIANTO ELETTRICO

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

# ADEGUAMENTO IMPIANTO

Norme CEI e Legge 46/90

Per la stima è necessaria la progettazione dell'impianto (Padiglione C)

#### TARGHETTA SEGNALETICA

Segnalare i servizi con targhetta indicante l'utilizzo del locale

Prezzo Euro 13,50

#### **REGISTRO**

Prevenzione Incendi conforme all'Art, 5 del D.P.R: 12 gennaio 1998; n° 37 ( attività soggetta al Controllo dei VVFF)

Prezzo Euro 10.00

#### **SET DI PROTEZIONE CAVI**

Set a ponte in PVC a tre passanti per i cavi, completo di elementi di fissaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prezzo unitario Euro 30.25

#### IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

#### LAMPADA DI EMERGENZA

<u>Lampada di Sicurezza</u> con Inverter, norme (D.Lgs. 493/96 –Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO) autonomia 30 minuti. Da 66,00 Euro a 130,00 euro.

#### TARGHETTA SEGNALETICA

Segnalare i servizi con targhetta indicante l'utilizzo del locale (D.Lgs. 493/96 –Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO) Recanti scritte:

Saracinesca gasolio da azionare solo in caso d'incendio, Interruttore, Interruttore elettrico generale caldaia azionare solo in caso di incendioDivieto di Accesso al personale non autorizzato.,

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

Prezzo Euro 13.50

#### **AUTOCHIUSURA**

Fornitura e p.o. di autochiusura a molla per la porta, compreso di tutto il necessario per dare il prodotto finito

Prezzo unitario Euro 95.00

#### RISCHIO INCENDIO

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

# TARGHETTA SEGNALETICA

(D.Lgs. 493/96 – Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO) Recanti scritte:

Scale; Percorso – Uscita di emergenza; Attacco VVFF. Allarme Antincendio,

Prezzo Euro 9.00

#### IMPIANTO DI SICUREZZA

- a) Illuminazione di sicurezza
- b) Impianto di allarme a diffusione sonora

#### **REGISTRO**

Prevenzione incendi

Prezzo Euro 9,00

# PLAFONIERA DI EMERGENZA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON GRADO DI PROTEZIONE IP 40

Prezzo unitario Euro 140.00

#### PRONTO SOCCORSO

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

# CARTELLO NUMERI DI EMERGENZA

Prezzo unitario Euro 13.50

#### TARGHETTA SEGNALETICA

(D.Lgs. 493/96 – Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO) Recanti scritte:

Telefono di emergenza, Cassetta Pronto Soccorso,

Prezzo Euro 9.00

La presente valutazione dei rischi va effettuata nuovamente in occasione di modifiche che danno il via ad una nuova organizzazione del lavoro e comunque rinnovato con scadenza annuale.(ex D. Lgs. 626/94 art. 4, ora T.U. 81/08)

# ESTINTORE da 9 Kg/Polvere 55A 233 B-C

Prezzo Euro 59,90.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

# ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA AI FINI DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO.

Dirigente Scolastico: Prof. VINCENZO DE ROSA

Responsabile del S.P.P.: Arch. GIOVANNI NAPOLITANO

Medico Competente: Dott. ANTONIO AMBROSIO

Addetta alle comunicazioni esterne:

Sig.ra ATTANASIO PASQUALINA

Responsabile aree di raccolta, raccolta moduli evacuazione:

Prof. AMBROSIO MARIA

Sig,ra ATTANASIO PASQUALINA

Addetti al servizio di prevenzione e protezione, Coordinatori dell'Emergenza:

Responsabili del Plesso

Prof. INFANTE ANGELINA Prof. COPPOLA GRAZIA Prof. AMBROSIO MARIA Prof. FIUME MARIA ROSARIA

Addetti squadra di emergenza antincendio ed evacuazione:

Prof. AMBROSIO MARIA Prof. COPPOLA GRAZIA Prof. INFANTE ANGELINA

Addetti al Primo Soccorso, \*Ausiliaria assistenza disabili in caso di necessità:

Prof. COPPOLAGRAZIA
Prof. ESPOSITO ASSUNTA
Prof. FIUME MARIA ROSARIA
Prof. INFANTE ANGELINA
Prof. PANARIELLO ADRIANA\*
Prof. VITTOZZI CONCETTA
Prof. SAGACE CIRAMONICA
Sig.ra ATTANASIO PASQUALINA

Rappresentante lavoratori per la sicurezza: Prof. SALVATORE DELL'AQUILA

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

#### Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Prof. SALVATORE DELL'AQUILA è stato individuato dalla RSU tra i suoi componenti per ricoprire il ruolo di Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori a partire dal 31/10/2021. Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al DS le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite debbono svolgersi congiuntamente con il RSPP o un addetto da questi incaricato.

Il DS consulta il RLS in merito a tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del RLS; in occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte ed opinioni; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del RLS. Questi conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.

# Inoltre il RLS è consultato:

- ✓ In merito alla Designazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ✓ In merito alla stesura del piano di valutazione dei rischi;
- ✓ In merito alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica;
- ✓ In merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e degli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

Il DS, su istanza del RLS, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione.

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

Il RLS ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art. 19, comma 1, lettera g) del (ex D. Lgs. 626 confluito nel T.U.81/08); i contenuti della formazione sono quelli previsti dal (D. Lgs. T.U.81/08) e dal Decreto del Ministero del Lavoro del 16/10/1997.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9 dell'ex D.Lgs 626/94 confluito nel T.U. 81/08, il RLS, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 10 ore annue.

San Giorgio a Cremano, lì	Firma del Dirigente Scolastico
	(per avvenuta comunicazione)
	Firma del RLS
	(ner accettazione)

Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci –San Giorgio a Cremano

Designazione dei Lavoratori incaricati di attuare le misure in materia di evacuazione dei lavoratori, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Il sottoscritto Prof. VINCENZO DE ROSA in qualità di Dirigente Scolastico dell'I.C. "II°-MASSAIA" di San Giorgio a Cremano (NA)

INCARICA e NOMINA a partire dal giorno 31/10/2021
Addetti alle comunicazioni esterne:
Sig.ra ATTANASIO PASQUALINA;
Firme per accettazione:
Demonstrii over di percelte e percelte meduli evernazione.
Responsabili aree di raccolta e raccolta moduli evacuazione: Prof. AMBROSIO MARIA, Sig.ra ATTANASIO PASQUALINA;
Firme per accettazione:
Time per accettazione.
Addetti al servizio di prevenzione e protezione, coordinatori dell'Emergenza:
Prof. INFANTE ANGELINA; Prof. COPPOLA GRAZIA;
Firma per accettazione:
Addetti squadra di emergenza antincendi ed evacuazione:
Prof. AMBROSIO MARIA; Prof. COPPOLA ADRIANA; Prof. INFANTE ANGELINA
Prof. FIUME MARIA ROSARIA;
Firma per accettazione:
Addetti al Primo Soccorso, *Ausiliaria assistenza disabili in caso di necessità:
Prof. COPPOLA GRAZIA; Prof. ESPOSITO ASSUNTA; Prof. FIUME MARIA ROSARIA; Prof.
INFANTE ANGELINA; Prof. PANARIELLO ADRIANA*; Prof. VITTOZZI CONCETTA; Prof.
SAGACE CIRAMONICA; Sig.ra ATTANASIO PASQUALINA
Firma per accettazione:
Dominion and a lavoratoria non la signification de CALMATORE DELL'A QUILLA
Rappresentante lavoratori per la sicurezza: Prof. SALVATORE DELL'AQUILA;
Firma per accettazione:
z mine poz accomentar.

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

La presente valutazione dei rischi va effettuata nuovamente in occasione di modifiche che danno

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

# RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08 (Testo Unico Sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro) e s. m. ed i., DECRETO LEGISLATIVO n.106 del 03/08/2009.

# **FATTORI AMBIENTALI**

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo)
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
  CEE Direttiva Consiglio 3 Dicembre 1992, n° 92/104

#### **SCALE**

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
- DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

### **SERVIZI IGIENICI - ASSISTENZIALI**

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

# MICROCLIMA TERMICO E ILLUMINAZIONE

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro)
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo)
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

- DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relative alla altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione)
- LEGGE 30 aprile 1976, n. 373 (Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici)
- DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
- DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
- CEE direttiva Consiglio 30 Novembre 1989, n.89/654 (relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro)
- DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

# IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- LEGGE 1° marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 727 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva")
- DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1986 (Approvazione di tabella UNI-CIG di cui alla legge 6.12.1971, n. 1083, sulla sicurezza d'impiego del gas combustibile 8° gruppo)
- LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti)
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti)
- MINISTERO LAVORO circolare 4 marzo 1959, n. 538 (Determinazione dei luoghi di lavoro dove esistono pericoli di esplosione e di incendio art. 400, D.P.R. n. 547/1955)
- DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
- n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
- DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

#### **RISCHIO INCENDIO**

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

- DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi)
- LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
- DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)
- MINISTERO INTERNO circolare 26 gennaio 1993, n. 24 (Impianti di protezione attiva antincendio)
- MINISTERO INTERNO lettera circolare 17 maggio 1996, n. 954/4122 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni)
- MINISTERO INTERNO lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)
- DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
- D.P.R. n 151 del 01 agosto 2011.
- DECRETO MINISTERIALE del 07agosto 2012.
- DECRETO MINISTERIALE del 3 agosto 2015.

#### **RISCHIO CHIMICO**

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro)
- LEGGE 5 marzo 1963, n. 245 (Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative)
- DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973 (Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
- DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)
- DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)
- DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1997 (Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)

# **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI**

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali sull'igiene del lavoro)
- DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale)

Documento di Valutazione dei Rischi - I.C. "2°-Massaia" Plesso Gramsci - San Giorgio a Cremano

- DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
- DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1997 (Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale)
- DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212)
- CEE direttiva Consiglio 30 novembre 1989, n. 89/656 (relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro)
- CEE direttiva Consiglio 28 giugno 1990, n. 90/394 (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni)
- CEE direttiva Consiglio 26 novembre 1990, n. 90/679 (relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti biologici durante il lavoro)

# RISCHIO BIOLOGICO

- Integrazione al Protocollo ASL Napoli 3 del 29/09/2021;
- Legge 133 del 24/09/2021 con modifiche operative al DL 111 del 06/08/2021
- Indicazione operativa per la riapertura delle scuole -revisione n°2 ASL Napoli 3 Regione Campania del 13/09/2021;
- Protocollo d'Intesa Ministero Sindacati del 14/08/2021;
- Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione AOODPIT. Registro Ufficiale.U.0001237 del 13/08/2021
- Circolare del Ministero della Salute n° 0036254 del 11/08/2021- Norme sulla quarantena e sull'isolamento.
- DL 111 del 06/08/2021
- Protocollo d'intesa per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 Ministero della Pubblica Istruzione
- Piano Scuola 2021/2022 del 16/07/2021 Ministero della Pubblica Istruzione

N° 10 Decreti e n°21 DPCM ANTICOVID dal marzo 2019 ad ottobre 2020.